

2.130. *Verlangung der Beseitigung von Baumängeln*
mit Astrost

20. April 1964
Prof. Dr. Sch/B.

2 Beätter

Direktor des VEB Bau
Herrn Eggebrecht

R o s t o c k

Sehr geehrter Herr Eggebrecht!

Beim Umbau des Kuhstalles in Groß-Lüsewitz sind im vergangenen Herbst und Winter z.T. recht mangelhafte Arbeiten von den Mitarbeitern Ihres Betriebes ausgeführt worden. Es ist eine der Trennwände zwischen Liegeplatz und Freßstand umgestürzt, weil die Maurer versäumten, diese Mauer in der üblichen Weise mit dem alten Mauerwerk zu verbinden. Eine genaue Überprüfung hat ergeben, daß fast überall diese neuen Mauern ohne Einbindung gegen die alten Mauern gestellt worden sind. Leider ist es bisher nicht gelungen, diese Schäden zu beheben. Ich habe daher Auftrag gegeben, diese Schäden im Laufe dieser Woche zu fotografieren und werde dann mit Hilfe dieser Fotografien an mir dazu geeigneten Stellen auf diese völlig unmögliche Qualität der in Ihrem Betrieb geleisteten Arbeiten hinweisen.

Es bleibt mir unverständlich, daß Ihr Bauleiter und Ihre Brigadiere derartige Schlamperien zulassen und es dann nicht einmal fertig bringen, sie so schnell wie möglich zu beseitigen, wenn diese Fehler sich herausstellen, sondern im Gegenteil versuchen, die schnelle Belegung des Stalles im Winter für das Auftreten dieser Mängel verantwortlich zu machen. Ich darf Sie also bitten, schnellstens für Abstellung dieser Mängel zu sorgen.

Mit vorzüglicher Hochachtung

Prof. Dr. R. Schick



VEB (K) BAU ROSTOCK-LAND

Direktor des Institut für
Pflanzenzüchtung
Herrn Prof. Dr. Schick

Groß Lüsewitz

ewl

Bankkonto: DN Rostock 2386

Fernsprecher 6021

Telexanschluß 013233

ROSTOCK, Dierkower Damm

Ihre Zeichen

Ihre Nachricht vom

Unsere Zeichen

Datum

1/Kor.

29. 4. 1964

Betrifft:

Sehr geehrter Herr Professor !

Ihr Schreiben vom 20. 4. 1964 habe ich erhalten und sofort veranlaßt, daß eine Untersuchung Ihrer Beanstandung durchgeführt wurde.

Wir konnten feststellen, daß die in Ihrem o.a. Schreiben angeführte Beanstandung zu Recht besteht und haben veranlaßt, daß der Schaden sofort beseitigt wurde. Wir haben diesen Mangel mit unseren Kollegen ausgewertet.

Ich halte es aber auch für erforderlich, Sie darauf hinzuweisen, daß Ihre Traktorenfahrer (RS 09) mehr Obacht beim Befahren der Anlage geben müssen, da die Standsicherheit der einzelnen Wände beim Gegenfahren durch Maschinen nicht ausreicht. Dieses haben 2 vorgekommene Beschädigungen bereits bewiesen.

Wir sind bereit, den auch dadurch entstandenen Schaden auszubessern und werden zusätzlich zu Ihrem Projekt zur Erhöhung der Standfestigkeit der Ecken Stahlrohre einsetzen.

In den übrigen Fällen müssen wir jedoch feststellen, daß ein ausreichender Verband vorhanden ist.

Mit vorzüglicher Hochachtung

Eggenbrecht
Betriebsleiter

